

# Ergebnisbericht der Luftmessungen

Auftraggeber: Stadt Holzgerlingen

Böblinger Str. 5-7 71088 Holzgerlingen

Projekt: Schönbuchsporthalle, Berkensporthalle

Stand: 17.09.2019



## Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis:	3
1. Einleitung	4
2. ErgebnisseFehler	! Textmarke nicht definiert.
Zusammenstellung der Messergebnisse	5
4. Meßprotokolle Schönbuchturnhalle	7
4.1. Anlage 1 Halle	7
4.1.1. Zuluft	7
4.1.2. Abluft	8
4.1.3. Bilddokumentation	9
4.2. Anlage 2 Eingangshalle	11
4.2.1. Zuluft	11
4.2.2. Abluft	12
4.2.3. Bilddokumentation	13
4.3. Anlage 3 Nebenräume	14
4.3.1. Zuluft	14
4.3.2. Abluft	15
4.3.3. Bilddokumentation	16
Meßprotokolle Berkenturnhalle	17
5.1. Anlage 1 Halle	17
5.1.1. Zuluft	17
5.1.2. Abluft	18
5.1.3 Bilddokumentation	19



# Abbildungsverzeichnis:

1.	Abb.	1 Anlagenübersicht	4
		2 Ergebnisübersicht	
3.	Abb.	3 Anlage 1	9
4.	Abb.	4 Anlage 1 Zulüfter	9
5.	Abb.	5 Anlage 1 Ablüfter	9
6.	Abb.	6 Anlage 2	.13
7.	Abb.	7 Anlage 2 Zuluft	.13
8.	Abb.	8 Anlage 2 Abluft	.13
9.	Abb.	9 Anlage 3	.16
10.	Abb.	10 Anlage 3 Zulüfter	.16
11.	Abb.	11 Anlage 3 Ablüfterr	.16
12.	Abb.	12 Anlage 1	.19
13.	Abb.	13 Zulüfter	.19
14	Abb	14 Ablüfter	10



## 1. Einleitung

Die Fläkt Group wurde von der Stadt Holzgerlingen beauftragt, im Zuge geplanter Einspar- und Modernisierungsmaßnahme in den beiden Liegenschaften Schönbuch- und Berkensporthalle Messungen an den Ventilatoren der Lüftungsgeräte durch zu führen.

Ziel der Messungen ist es die Wirkungsgrade der Bestandventilatoren zu ermitteln. Diese sollen als Grundlage bei der Entscheidung dienen, welche Sanierungsmaßnahmen für die Lüftungsanlagen sinnvoll und wirtschaftlich sind.

Im Vorfeld wurde durch das Ingenieurbüro Korb, Stuttgart festgelegt, dass alle installierten Ventilatoren der Lüftungsgeräte messtechnisch erfasst werden sollten.

Die Ventilatoren folgender Anlagen wurden gemessen:

Ifd Nr.:	Anlage Schönbuchsporthalle:
1	Lüftung 1 Halle (Zuluft / Abluft)
2	Lüftung 2 Foyer (Zuluft / Abluft)
3	Lüftung 3 Nebenräume (Zuluft / Abluft)
Ifd Nr.:	Anlage Berkensporthalle:
1	Lüftung 1 Nebenräume (Zuluft / Abluft)

Abb. 1 Anlagenübersicht

Es wurden, soweit vorhanden, alle technischen Daten der Ventilatoren aufgenommen und, sofern möglich, gemessen.

Alle Anlagen befanden sich in einem dem Alter entsprechenden guten Zustand und konnten messtechnisch erfasst werden. Für die Kanalmessungen wurden, wo nicht schon vorhanden, entsprechende Bohrlöcher erstellt, die nach der Messung ordnungsgemäß verschlossen wurden.

Für die Messung der Gesamtdruckdifferenz wurden an den Geräten die zur Keilriemenüberwachung installierten Druckdosen angeschlossen.

Die Messungen wurden vom 28.08 und 29.08.2019 im Auftrag der Fläkt Group durch die Firma U.Müller GmbH, Waldenburg durchgeführt. Nachfolgend sind die Ergebnisse zusammengestellt.



# 2. Zusammenstellung der Messergebnisse

## Schönbuchsporthalle

		Volumens	trom [m³/h]	Diff.druc	k [Pa]	Elektr. Leis	Wirkungs		
		Soll	lst	Soll	lst	Soll	lst	grad [%]	
Anlage 1	Zuluft	30.000	29.658	keine Ang.	570,0	14,00	9,33	50,3	
Halle	Abluft	30.000	20.513	keine Ang.	813,0	13,00	8,34	55,6	
Anlage 2	Zuluft	4.500	3.201	keine Ang.	381,0	1,40	1,38	24,6	
Foyer	Abluft	3.000	1.888	keine Ang.	288,0	1,00	0,81	18,7	
Anlage 3	Zuluft	6.300	4.244	keine Ang.	590,0	1,43	1,54	45,1	
Nebenräume	Abluft	6.300	3.546	keine Ang.	680,0	keine Ang.	1,50	44,8	

## Berkensporthalle

		Volumenst	rom [m³/h]	Diff.druc	k [Pa]	Elektr. Leis		
		Soll	lst	Soll	lst	Soll	lst	grad [%]
Anlage 1	Zuluft	6.678	6.468	925	996	2,30	2,74	65,2
Halle	Abluft	6.750	4.161	725	1.034	keine Ang.	2,18	54,9

Abb. 2 Ergebnisübersicht



#### Abschließend kann folgende Einschätzung der Gesamtanlagen abgegeben werden:


- Alle Anlagen sind in einem dem alten entsprechenden guten Zustand
- Anhand der Filter war zu erkennen, dass regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt wurden
- Die Qualität der installierten Anlagen ist für den Einsatz in einer Sporthalle als tolerabel anzusehen
- Die heute geltenden Qualitätsstandards an Hygiene und Energieeffizienz werden nicht eingehalten, es besteht aber Bestandschutz, so dass vom Gesetzgeber keiner Erneuerung gefordert wird.
- Die Qualität der eingesetzten Filter ist gut
- Zwei Antrieb sind ohne Typenschilder
- In der Schönbuchturnhalle sind die Typenschilder der Lüftungsgeräte unvollständig.
- Separate Druckverlustmessungen an den WRG Registern der Hallenanlage ergeben folgende Werte von 132 PA in der Zuluft und 634 PA in Abluft. Dies lässt eine stärke Verschmutzung des Abluftregisters vermuten und ist wahrscheinlich der Grund für die Minderleistung in der Abluft.
- Wir empfehlen daher generell alle Abluftregister der Wärmerückgewinnungen zu reinigen.
   Daraufhin müssten die Messung erneut durchführt werden, um die Luftmengen und damit die Wirkungsgrade bei den neuen Druckbedingungen zu ermitteln. Ebenso wird damit der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnungen deutlich verbessert werden.



## 3. Meßprotokolle Schönbuchturnhalle


## 3.1. Anlage 1 Halle

## 3.1.1. Zuluft





#### 3.1.2. Abluft





## 3.1.3. Bilddokumentation



Abb. 3 Anlage 1




Abb. 4 Anlage 1 Zulüfter



Abb. 5 Anlage 1 Ablüfter



# 3.1.4. Wärmerückgewinnung Abluft

Da der gemessene Druckverlust im Abluftsystem sehr hoch erscheint wurde separat der Druckverlust des Abluftregisters der Wärmerückgewinnung gemessen.

Dieser betrug 634 PA und ist damit um das 4,8-fache höher als der im Zuluftregister gemessenen Druck mit 132 PA.


Eine optische Inspektion dieses Registers weist deutliche Verschmutzung auf.





## 3.2. Anlage 2 Eingangshalle

#### 3.2.1. Zuluft





## 3.2.2. Abluft

Kunde		Stadt	t Holzgerli	ngen		Gebä	iude S	Schönbuc	hsporthalle	)	Datum	28.08	28.08.2019			
Ansprechpa	hpartner Robert Nietsche (Stadtbau						je /	Anlage 2			Bearbeiter Jürger			per		
Telefon		+49 7	7031 680	3 220			E	Eingangsh	nalle		Projekt-	Nr.				
											-					
Anlage AUL ☐ ZUL ☐ ABL ☑ FOL [ kombiniert [																
Ventilator       Einseitig saugend       ☐       Radial       ☑       Trommelläufer       [       Rückwärtsgekrümmt																
	Zv	veiseit	tig sauger	ıd 🔽	Axia	al [	F	reiläufer	[	Vor	wärtsgekr	ümmt				
	An	ızahl-∖	/ent.:	1												
Antrieb	Keilrie	emen	<b>y</b> Fl	achrie	men [	_ Di	rekt [	_ Anz	. Riemen	1	Rien	enbez.	SPA 1	500		
	۸ ـ اـ ـ ـ ـ		- al [mana]	1	90	~ · ·			2012.24	α.			161	125		
	(Mitte-Mit		nd [mm]	4	80	Ø-M	ot.schei	be [mm]	2012 24	Ø-\	/ent.scheil	e [mm]	1610	0 125		
Ventilator-		schild	d		50											
Hersteller -	Fläkt				• '	Velle)			kW		tor-Mess	werte				
Тур			28-0-0-1-	1	-	hzahl	_		U/min	Drehza		-		U/min		
Nr.	850.0					rom		7.500	m³/h	Vstrom	ו	1.888		m³/h		
Baujahr	keine	Anga	ben		Dru	ck	38	0 / 517	Pa	Druck		288,0		Ра		
Motor-Typ								,		Motor-	-Messwer	te				
Hersteller	BENI	Nürnb	erg		Spa	innung	380		V	am S	Schaltschr	ank o	der Fl	J		
Тур	ADY	90S-6	5/4/KL		Ner	nstrom	2,8		A	cos φ	0,56		1			
Serien-Nr.	66546	33			P(N	lot)	1		kW		L1	L2	L3			
Baujahr	1980				Dre	hzahl	1.420	)	U/min	U [V]	413,3	414,7	414	,5		
					cos	φ	0,8			I [A]	2,756	2,94	2,86	88		
										P [kW]		0,809				
Bauform						4		<u> </u>	p <sub>n</sub>		- 21	:htig messei : L-N ca.230\		a.230V		
LG 0°	10000		1.0.1000	¬	070° F	.						: L-L ca.400\				
	LG 90°		LG 180°		270° [	-	Q,	>	(6)	- Q	>   H					
	LA		$(\bigcirc)$	(4	7	2				:						
	·Y	1		K	<b>*</b>			-	L -							
RD 0°	RD 90°	,	RD 180°	RE	270° [	Ka	ammer		Ausblaß	5		Einbring	maße			
	(A	$\Box$				L	97	1 mm	X	400	mm	H 9	10	mm		
	(	<del>}</del> ,		Γ		В	77:	3 mm	Breite	400	mm	В 6	10	mm		
						Н	669	9 mm	Z	2.000	mm	(engster Z	ugang)			
									Z= Abst. v	on Boden/	Decke					
Strompreis			€/kW	h		P.	etriebsze	eiten								
Suombiels			C/ K V V			100	. ii ie DSZt	J.C.I.								
Bemerkung	1er															
Penici vali	JC11															



## 3.2.3. Bilddokumentation



Abb. 6 Anlage 2



Abb. 7 Anlage 2 Zuluft



Abb. 8 Anlage 2 Abluft



# 3.3. Anlage 3 Nebenräume

## 3.3.1. Zuluft

Kunde	erlinge	en		Geb	äude	Sch	nönbuch	sporthalle		Datum	28.0	28.08.2019				
Ansprechpa	rtner	Robe	rt Niet	sche (	Stadt	baur	Anla	ige	Anla	age 3			Bearbeit	er Jürg	en Holp	er
Telefon		+49 7	7031 6	808 2	20				Neb	enräum	ne		Projekt-N	اr.		
Anlage	Αl	JL 🗌		ZUL	✓	ABL			FO	L [	komb	i <b>nie</b> rt	[			1 1 1
																8 8 8
Ventilator	Ei	nseitig	sauge	end		Radia	al [	~	Tro	mmelläi	ufer [	Rück	wärtsgeki	rümmt		1
	Z۱	veiseit	ig sau	gend	~	Axial		_	Fre	iläufer	[	Vorw	ärtsgekrü	mmt		1 1 1 1
	Δι	nzahl-√	/ent ·		1											8 8 8 8
	A	ızarıı- v	CIII		•											
Antrieb	Kailri	emen		Elach	rieme	n [	г	Direkt	Г	Λn <del>z</del>	Riemen	1	Pieme	enbez.		
Antheb	Kelli	emen	•	гіасі	lileille			JII EKL	L	AIIZ.	Riemen	l l	(SPA, SP			
	Achs	abstan	ıd [mm	]	-		Ø-N	/lot.sc	heibe	[mm] S	PA 140-1	Ø-Ve	nt.scheib	e [mm]	201	2 28
	(Mitte-Mi	tte)										_				
Ventilator-	Typer	schild	i													1 1 1 1
Hersteller	Fläkt					P(We	elle)				kW	Ventilate	or-Messv	verte		1 1 1 1
Тур	keine	Angel	ben			Dreh	zahl				U/min	Drehzahl		-		U/min
Nr.	keine	Angel	ben			Vstro	m		11.0	00	m³/h	Vstrom		4.244		m³/h
Baujahr	keine	Angel	ben			Druc	k	4	4590 /	998	Pa	Druck		590,0		Ра
																1
Motor-Typ	ensch	ild										Motor-N	lesswert (	е		 
Hersteller	keine	Angel	ben			Span	nung	keir	e Ang	aben	V	am Sc	haltschra	nk o	der Fl	J
Тур	keine	Angel	ben			Nenn	stron	keir	e Ang	aben	Α	cos φ	0,57		1	1 1 1 1
Serien-Nr.	keine	Angel	ben			P(Mo	ot)	keir	e Ang	aben	kW		L1	L2	L3	
Baujahr	keine	Angel	ben			Dreh	zahl	keir	e Ang	aben	U/min	U [V]	409,2	4,105	4,10	02
						cos	P	keir	e Ang	aben		I [A]	3,902	3,787	3,81	12
												P [kW]		1,54		
													riok	ntig messe	n:	
Bauform							3		į.	1			1~:	L-N ca.230\	/, L-PE ca	
LG 0° □	LG 90	° 🗆	LG 18	o° 🗆	LG 27	′0°			<b>Q</b>	l ,	( x			L-L ca.400\	/, L-N ca.	230V
			(A)		(#)	` .				<b>a</b>		(a)	Н			1
	<b>Ļ</b>	<del>}</del> )		<del>)</del> )		7	2				H.		<b>*</b>			1
				• -		±±		<i>-</i>		<b>—</b>				<b>-</b> :		 
RD 0°	RD 90		RD 18	0,	RD 2	70° <b>⊻</b>	r L	(amme	er 1.275	mm	Ausblaß X	470	mm	Einbring H 1.	maise 250	mm
	(4	$\rightarrow$	(A)	$\rightarrow$	14	<u>(</u>	E		969	mm	Breite	470	mm		230 326	mm
	74	<b>X</b>	<u> </u>	1	16		- -		871	mm	Z	310	mm	(engster Z		
												on Boden/De	_	(origotor 2	agang)	1 1 1 1
Strompreis			€/	kWh			E	Betrieb	szeite	n						
																8 8 8 8 8
1_																
Motor und \		tor hal	hon ka	ino Tr	nonce	abild a r										
Wiotor und \	verillia	tor nat	Jen Ke	ine ry	penso	Jillider										



## 3.3.2. Abluft

Kunde	Stadt Holzgerlingen						Gebäu	ıde So	chönbu	chs	porthalle		Da	itum	28.0	8.2019	
Ansprechpa	artner		rt Niets				Anlage		Anlage 3					Bearbeiter Jürgen Ho			er
Telefon			7031 68				, unage		Nebenräume					ojekt-Nr			,01
1001011									ober ii di	uiii			• • •	ojekt 14i			
Anlage	Al	JL 🗌		ZUL [	A	ABL	~	F	OL [		komb	i <b>nie</b> rt	[				
Ventilator	Ei	nseitig	nd [	_ R	Radial	¥	Tr	Trommelläufer [ Rückwärtsgekrümmt									
	Zv	veiseit	ig saug	end [	<u>•</u> A	Axial		Fr	eiläufe	r	[	Vor	wärts	gekrüm	nmt		
Anzahl-Vent.: 1																	
Antrieb	Keilri	emen	<b>Y</b>	Flachri	iemen		Dire	ekt [	An	ız. F	Riemen	1		Riemer (SPA, SPZ,		ez	
	Achsa (Mitte-Mit		id [mm]		-		Ø-Mo	t.scheib	e [mm]		-	Ø-\	/ent.s	scheibe	[mm]		-
Ventilator-	Typen	schild	ı														
Hersteller	Fläkt				P	P(Wel	le)	keine	Angabe	e	kW	Ventila	tor-l	Messwe	erte		
Тур	VMF	3-0?-0	56-40			Orehza	ahl	keine	Angabe	е	U/min	Drehza	hl		-		U/min
Nr.	850.0	60/0			V	/stron	n	keine	Angabe	е	m³/h	Vstrom	1		3.546		m³/h
Baujahr	keine	Angal	be			Druck		keine	Angabe	е	Ра	Druck			680,0		Ра
<b>Motor-Typ</b> Hersteller Typ Serien-Nr. Baujahr	BEN	Nürnbe 90L-6/			P C	Spann Nenns P(Mot Drehza cos φ	trom )	380 1,4 3,8 1.430 0,77			V A kW U/min	cos φ U [V] I [A]	Schal	tschranl 0,60	<sup>2</sup> 410,2 3,478	L3 409 3,45	,7
Bauform LG 0°  RD 0°  RD 0°	LG 90°		LG 180°	) [	LG 270° RD 270°	<b>▽</b>	Kar	mmer		3(	Ausblaß	P [kW]	£ .	1~: L- 3~: L- H	g messer N ca.230\ L ca.400\	V, L-PE ca V, L-N ca.	
	(+	$\overline{}$	(A)	\		_	L	1.272	2 mm	n	X	470	mm	n F	H 1.	221	mm
		<del>}</del> ,1		1		-)	В	971	mm	n	Breite	470	mm	n E	3 8	320	mm
				Ш _	<del>   </del>		Н	860	mm	n	Z= Abst. vo	310 on Boden/	mm Decke		engster Z	(ugang)	
C4===:-:·			CII I	\			D - 1										
Strompreis			€/k	1100			ьет	riebszei	ien								
D																	
Bemerkung	gen																



## 3.3.3. Bilddokumentation



Abb. 9 Anlage 3



Abb. 10 Anlage 3 Zulüfter




Abb. 11 Anlage 3 Ablüfterr



## 4. Meßprotokolle Berkensporthalle


## 4.1. Anlage 1 Nebenräume

#### 4.1.1. Zuluft





#### 4.1.2. Abluft





## 4.1.3. Bilddokumentation



Abb. 12 Anlage 1



Abb. 13 Zulüfter



Abb. 14 Ablüfter



#### 4.2. Kanalnetz

Im Bereich des Abluftkanalnetztes weist die installierte Kanalführung in der Lüftungszentrale deutliche Mängel auf, die dazu führen, dass in einem relativ kurzen Kanalstück ca. 15 m mit erhöhten Druckverlusten zu rechnen ist.



Daher wurde dieses Kanalstück separat gemessen und weist einen Druckverlust von 195 PA auf. Eine strömungstechnische Optimierung diese Kanalstück würde den Druckverlust halbieren.