


Meldung 1

ID: 2023-68349



Zeitpunkt der Meldung

04.07.2023 / 08:09:58

Meldungsgrund

Sonstiges

Nächstgelegene Adresse

Taubenstraße 2

Kommentar


Gefährliche Verkehrssituation durch parkende Autos in Taubenstrasse sehr schlechte Sicht beim links Abbiegen von Taubenstrasse und beim rechts Abbiegen von Richtung Industriegebiet in Taubenstrasse

Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Meldung 2

ID: 2023-68391



Zeitpunkt der Meldung

04.07.2023 / 12:21:45

Meldungsgrund

Sichtbehinderung zwischen Radfahrenden und sonstigen Verkehrsteilnehmenden

Nächstgelegene Adresse

Ruhesteinweg

Kommentar


Kreuzung sehr unübersichtlich, häufig kommen Fahrräder schnell aus Richtung Süden und wollen nach Norden, wodurch es häufig zu brenzlichen Situationen kommt. Zudem wird der Weg täglich (morgen um 8 und meist Mittags) durch einen silbernen VW (BB-BK) der gegen die Fahrtrichtung parkt blockiert, obwohl sich 5m weiter freie Parkplätze befinden.

Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Meldung 3

ID: 2023-69680



Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Zeitpunkt der Meldung

12.07.2023 / 19:20:56

Meldungsgrund

Verkehrsbeschilderung/Markierung/Beleuchtung: Verkehrsschilder, die Radweg ausweisen, nicht vorhanden oder schlecht sichtbar

Nächstgelegene Adresse


Uhlandstraße

Kommentar

Die Einmündung von der Uhlandstr. in den Radweg an der Bahn ist ein Gefahrenpunkt für alle Beteiligten. - Von der Uhlandstr. kommend ist die Sicht nach links völlig versperrt. Wer weit genug vorfährt, um etwas zu sehen, steht bereits auf dem Radweg. - Der (meist schnelle) Verkehr auf dem Radweg an der Bahnlinie kann nicht mal erkennen, dass von rechts Gefahr droht. Dies ist der natürliche Heimweg für Schüler des Gynamsiums aus Altdorf und Hildrizhausen. Sollte dringend entschärft werden.

Meldung 4

ID: 2023-69989



Zeitpunkt der Meldung

15.07.2023 / 19:20:54

Meldungsgrund

Behinderung: Gegenstand (Abfallbehälter, Schilder, Lichtmast etc.) behindert Radfahren

Nächstgelegene Adresse

Äsplenweg

Kommentar


-

Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Meldung 5

ID: 2023-69990



Zeitpunkt der Meldung

15.07.2023 / 19:22:03

Meldungsgrund

Sonstige Hinweise: Sonstiges

Nächstgelegene Adresse

Äsplenweg

Kommentar


Abgeknickter Ast Voll quer auf dem Weg

Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Meldung 6

ID: 2023-70000



Zeitpunkt der Meldung

16.07.2023 / 02:18:11

Meldungsgrund

Oberfläche: Loch, Unebenheit, Bruch oder Riss im Oberbau erhöht Sturzrisiko

Nächstgelegene Adresse

Maurener Straße

Kommentar


Am Rand des Radwegs zur Schotterfläche hin ist ein tiefer Abbruch, schlecht sichtbar.

Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Meldung 7

ID: 2023-70067



Zeitpunkt der Meldung

17.07.2023 / 14:29:52

Meldungsgrund

Behinderung: Wuchernde Pflanzen/Bäume behindern Radfahren

Nächstgelegene Adresse

Küche und Wohnen 1

Kommentar


-

Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Meldung 8

ID: 2023-70068



Zeitpunkt der Meldung

17.07.2023 / 14:31:16

Meldungsgrund

Behinderung: Wuchernde Pflanzen/Bäume behindern Radfahren

Nächstgelegene Adresse

Geschwister-Scholl-Straße 19

Kommentar


-

Bearbeitungsstatus

In Bearbeitung

Meldung 9

ID: 2023-68389



Zeitpunkt der Meldung

04.07.2023 / 12:16:57

Meldungsgrund

Oberfläche: Loch, Unebenheit, Bruch oder Riss im Oberbau erhöht Sturzrisiko

Nächstgelegene Adresse

Turmstraße

Kommentar


*Viele Risse in der Fahrbahn des Radwegs, wodurch es hier sehr holperig ist.
Sturzgefahr*

Bearbeitungsstatus

erledigt

Meldung 10

ID: 2023-68389



Zeitpunkt der Meldung

10.07.2023 / 22:46:50

Meldungsgrund

Oberfläche: Loch, Unebenheit, Bruch oder Riss im Oberbau erhöht Sturzrisiko

Nächstgelegene Adresse

Zimmerschlagweg, Böblingen (Stadt), Holzgerlingen

Kommentar

-

Bearbeitungsstatus

erledigt

Zuständigkeit


Forstrevieramt (Achim Klausner)

Anmerkung

12.07.2023: Meldung wurde am 11.07.2023 an das zuständige Forstrevieramt weitergegeben. Vonseiten des Forstamts wurde die Meldestelle am gleichen Tag noch abends vor Ort besichtigt. An der angegebenen Koordinate wurde keine Auffälligkeit festgestellt, jedoch fand sich etwas weiter ein Schlagloch in normalem Ausmaß für einen Waldweg, welches im Verlauf der nächsten Woche ausgebessert werden soll.

Meldung 11

ID: 2023-67940



Zeitpunkt der Meldung

02.07.2023 / 08:52:11

Meldungsgrund

Positive Meldung: Sonstiges

Nächstgelegene Adresse

Holz ist flexibel – Baumwippe, Pfad der Stille

Kommentar

-

Bearbeitungsstatus

positive Meldung